



INFORME SOBRE NECESIDADES DE INVERSIÓN EN CONSERVACIÓN - 2018

IMÁGENES VÍDEO - MINUTAJE

INICIO	FIN	
0:00	0:20	Instalación inadecuada de señalización
0:21	0:39	Firme en mal estado, bacheo deteriorado
0:40	0:51	Obstáculos en márgenes
0:52	1:10	Señal pintada, hito de arista (balizamiento) roto, sistema de contención inoperante por estado de conservación deficiente
1:11	1:22	Desgaste en marcas viales
1:23	1:42	Señales y paneles direccionales pintados
1:43	1:56	Grieta longitudinal y bacheo en pavimento
1:57	2:04	Señales pintadas
2:05	2:26	Deterioro de borde, grietas longitudinales en pavimento
2:27	2:35	Panel direccional derribado
2:36	2:45	Sistema de contención impactado
2:46	3:13	Bacheos y roderas, grieta longitudinal
3:14	3:29	Agrietamiento fino, deterioro de borde con invasión de vegetación en la calzada
3:30	3:39	Marca vial desgastada
3:40	3:48	Sistema de contención impactado en curva
3:49	4:00	Desgaste en material reflectante de baliza cilíndrica, hito de arista roto, señal derribada